This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Matsumoto, Kenji

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-109585

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日


(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	ΡI	技術表示箇所	
D07B	1/06	Z				
B 2 9 D	30/30		9349-4F			
B60C	9/00	M	7504-3B			
C 0 8 J	5/04	CEQ				
D07B	1/16					
				審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)	
(21)出顧番号	•	特顧平6-243980		(71)出願人	000005278	
					株式会社プリヂストン 東京都中央区京橋1丁目10番1号	
(22)出顧日		平成6年(1994)10月7日				
				(72)発明者	松本 謙二	
					東京都武蔵村山市三ツ木990-6	
				(72)発明者	小林 靖彦	
					東京都小平市小川東町3-2-7-503	
				(74)代理人	弁理士 杉村 暁秀 (外5名)	
				1		

(54) 【発明の名称】 ゴム物品補強用スチールコードおよび重荷重用空気入りタイヤ

(57)【要約】

【目的】 コード径を拡大することなしに、大きな曲げ変形に起因した破断に対する耐久性を高めたコードの適用によって、特に荒れ地走行における耐久性を向上させたタイヤを提供する。

【構成】 1~3本のスチールフィラメントからなるコアと、このコアのまわりに配列した多数本のスチールフィラメントからなる少なくとも1層のシースとを撚り合わせた、コアストランドのまわりに、1~3本のスチールフィラメントからなるコアと、このコアのまわりに配列した多数本のスチールフィラメントからなる少なくとも1層のシースとを撚り合わせた、シースストランドを6本配置して撚り合わせたコードであって、該コアストランドおよびシースストランドの最外層を形成するシースフィラメントの撚り方向を互いに逆にしたコードを、タイヤのベルトに適用する。



1

【特許請求の範囲】

. . . .

【請求項1】 1~3本のスチールフィラメントからな るコアと、このコアのまわりに配列した多数本のスチー ルフィラメントからなる少なくとも1層のシースとを撚 り合わせた、コアストランドのまわりに1~3本のスチ ールフィラメントからなるコアと、このコアのまわりに 配列した多数本のスチールフィラメントからなる少なく とも1層のシースとを撚り合わせた、シースストランド を6本配置して撚り合わせたコードであって該コアスト ランドおよびシースストランドの最外層を形成するシー 10 スフィラメントの撚り方向を互いに逆にしたことを特徴 とするゴム物品補強用コード。

【請求項2】 1対のビード部間でトロイド状に延びる カーカスを骨格とし、さらにカーカスのクラウン部を少 なくとも2層のベルトで補強した空気入りラジアルタイ ヤであって、該ベルトはタイヤ赤道面に対して傾いた向 きに延びて互いに平行に配列した複数のコードからな り、このコードに、請求項1に記載のコードを適用して なる空気入りタイヤ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、空気入りタイヤや工 業用ベルト等のゴム物品の補強材として使用されるスチ ールコードおよびこのスチールコードからなるベルトに てカーカスを補強した空気入りタイヤに関し、特にコー ドの破断に対する耐久性の向上をはかろうとするもので ある。

【0002】スチールコードで補強したゴム物品として よく知られているタイヤ、中でもトラック・バス用や建 設車両用などの重い荷重を支持する重荷重用タイヤで は、不整地路および荒れ地を走行する機会が多く、この 走行中にタイヤが大きな突起や岩石等に乗り上げた際 に、突起や岩石等と当たる部分が局部的に大きく変形す るため、ベルトのコードに、そのタイヤ径方向外側で圧 縮力および内側で引張り力がそれぞれ作用し、特に引張 り側からの亀裂によってコードが破断する結果、ベルト の切断からタイヤの故障に至る事例が多い。

[0003]

【従来の技術】従来、ベルトの切断を回避する手法とし ては、ベルト剛性を高めて局部変形を小さくし、かつ変 40 形時に発生する大きな張力にも耐えることを狙って、コ ード径を拡大してベルトの総強力を上昇させるのが、通 例である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、コード 径を拡大すると、タイヤの負荷転動中に歪が集中するコ ード端面の面積、すなわちゴムとの非接着面が増大する ため、ベルト端を起点としたセパレーションが発生しや すくなり、さらにコード径の拡大に伴ってベルト、ひい てはトレッドが厚くなって、走行中のタイヤ発熱が激し 50 撚り合わせた構造になり、この場合も、コアストランド

くなるため、ベルトの耐久性の劣化は回避できない。ま た、ベルト重量の増加は、当然タイヤの製造コストの削 減および自動車の低燃費化に逆行するものである。

【0005】そこで、この発明の目的は、コード径を拡 大することなしに、大きな曲げ変形に起因した破断に対 する耐久性を高めたコードを提供すること、そしてこの コードの適用によって、特に荒れ地走行における耐久性 を向上させたタイヤを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は、1~3本の スチールフィラメントからなるコアと、このコアのまわ りに配列した多数本のスチールフィラメントからなる少 なくとも1層のシースとを撚り合わせた、コアストラン ドのまわりに、1~3本のスチールフィラメントからな るコアと、このコアのまわりに配列した多数本のスチー ルフィラメントからなる少なくとも1層のシースとを撚 り合わせた、シースストランドを6本配置して撚り合わ せたコードであって、該コアストランドおよびシースス トランドの最外層を形成するシースフィラメントの撚り 20 方向を互いに逆にしたことを特徴とするゴム物品補強用 コードである。

【0007】また、この発明は、1対のビード部間でト ロイド状に延びるカーカスを骨格とし、さらにカーカス のクラウン部を少なくとも2層のベルトで補強した空気 入りラジアルタイヤであって、該ベルトはタイヤ赤道面 に対して傾いた向きに延びて互いに平行に配列した複数 のコードからなり、このコードに、上記のコードを適用 してなる空気入りタイヤである。

【0008】さて図1に、この発明に従って、タイヤの 30 ベルトなどに適用する、スチールコードの断面を、撚り 構造1×(1+6)+6×(1+6)+1について示 す。該コードは、1本のスチールフィラメントからなる コア1のまわりに6本のスチールフィラメントからなる シース2を撚り合わせた、コアストランド3を中心とし て、そのまわりに、コアストランド3と同一構造、すな わち1本のコア1aのまわりに6本のスチールフィラメン トからなるシース2aを撚り合わせた、シースストランド 4を6本撚り合わせてなる。ここで、コアストランド3 のシース2とシースストランド4のシース2aとの撚り方 向を逆にすることが肝要である。さらに、図示例では、 6本のシースストランド4のまわりに、ラップフィラメ ントラをらせん巻きして、コードの束ねを強化してある が、ラップフィラメント5を省略することも可能であ

【0009】また、図2に示すコードは、撚り構造1× (3+9) +6×(3+9) +1であり、すなわちコア ストランド3またはシースストランド4が、3本のスチ ールフィラメントからなるコア1または1aのまわりに9 本のスチールフィラメントからなるシース2または2aを

3のシース2とシースストランド4のシース2aとの撚り 方向を逆にする。 なお、 シースストランド 4のまわりに ラップフィラメント5をらせん巻きして、コードの束ね を強化するのは、図1のコードと同様である。

【0010】さらに、図3に示すコードは、撚り構造1 $\times (3+9+15)+6\times (3+9+15)+1$ %り、すなわちコアストランド3またはシースストランド 4が、3本のスチールフィラメントからなるコア1また は1aのまわりに9本のスチールフィラメントからなるシ に15本のスチールフィラメントからなる第2シース6ま たは6aを撚り合わせた構造になり、この場合は、コアス トランド3の第2シース6とシースストランド4の第2 シース6aとの撚り方向を逆にする必要がある。なお、シ ースストランド4のまわりにラップフィラメント5をら せん巻きして、コードの束ねを強化するのは、図1のコ ードと同様である。

【0011】ここに、図1~3に示したコードは、その 複数本を互いに並行に揃えてゴムシートに埋設してなる プライを、タイヤのベルトに適用して、カーカスの補強 20 に供するもので、タイヤの構造としては、在来のトラッ ク、バス用または建設車両用の空気入りタイヤに則るも のでよく、例えば、図4に示す、ベルトの配置が有利に 適合する。ここで、同図において、符号7がビードコ ア、8がこのビードコア7にタイヤの内側から外側に巻 き回したカーカス、9がこのカーカス8上に配置する6 層構造のベルトおよび10はこのベルト上に配置するトレ ッドである。

[0012]

【作用】例えば、タイヤのベルトを構成するコードの破 30 断に対する耐久性は、プランジャーテストによって評価 することが可能である。すなわち、図5に示すように、 プランジャーにトレッドの踏面を押しつけることによっ て、タイヤのベルトには、図6に示すように、局部的な 曲げ変形が与えられ、その結果、引張り側のコードに亀 裂が発生してコード破断が発生する。

【0013】そこで、重荷重用タイヤに特に使用され る、層撚り構造のストランドを複数本撚り合わせてなる コードを対象とした、プランジャーテストにおいて、そ のコードの破断形態について究明したところ、コードの 40 破断は、コードの中心に配置したコアストランドのシー スフィラメントとコアストランドのまわりに配置したシ ースストランドのシースフィラメントとの接触域で発生 した亀裂から破断に至るケースが殆どであり、特に図7 に示すように、両シースフィラメントの交差点Pが破断 の起点となっていることが判明した。

【0014】これは、プランジャーによる大変形を受け た際に、図6に示したように、曲げによる大張力Fがコ ードに働き、その結果、両フィラメントが点接触となる 交差点Pに応力が集中するためである。

【0015】従って、両フィラメントを点で接触させな いこと、つまり両フィラメントを線接触の関係とするこ とによって、応力集中を緩和させることが肝要である。 具体的には、コアストランドおよびシースストランドの 最外層を形成するシースフィラメントの撚り方向を相互 に逆にすることによって、両シースフィラメントの線接 触を実現し、コードの耐破断性を大幅に向上するのであ

【0016】なお、重荷重用タイヤは、先に述べたよう ース2または2aを撚り合わせ、さらにシース2のまわり 10 に、不整地路および荒れ地の走行中にタイヤが大きな突 起や岩石等に乗り上げる機会が多く、このときにトレッ ド踏面に受けた切傷がトレッド部にとどまらずにベルト までを切断する、いわゆるカット貫通故障という致命的 な故障が発生することがある。従って、重荷重用タイヤ においては、耐カット貫通性にも優れることが好まし い。そして、この耐カット貫通性とプランジャーテスト の結果とが非常に良く対応することが確認されているか ら、この発明に従うコードの採用によって、プランジャ ーテストの結果が好転するため、耐カット貫通性の向上 も併せて達成されるのである。

[0017]

【実施例】

実施例1

図1に示した構造のコードを表1に示す仕様の下に製作 し、該コードを、図4に示したタイヤのベルト6枚中、 カーカス側寄りの1~4層のベルトに打込み数:14.0本 /5cmで適用し、サイズ36.00R51の建設車両用ラジアルタ イヤを試作した。なお、コードの各ストランドを構成す るスチールフィラメントには、0.32㎜
のを用いた。かく して得られたタイヤについて、プランジャーエネルギ ー、発熱温度、ベルト重量および耐久性を測定または評 価した。その結果を、表2に示す。

【0018】なお、プランジャーエネルギーは、各タイ ヤに700 kPa の内圧を充填してから、図5に示したよう に、90mmの頭部を有するプランジャーに各タイヤを押 しつけてベルトが破断するまでエネルギーを、図8に斜 線で示す面積で表したものであり、算出した各タイヤに おける面積を従来タイヤを100 としたときの指数にて、 表2に示した。また、発熱温度は、タイヤに700 kPa の 内圧を充填しかつ規定荷重を負荷した状態でタイヤをド ラム上に載せ、室内温度:30℃および走行速度:8km/ hの条件下で24時間走行させたのち、トレッドの表面 温度を測定した。そして、ベルト重量は、ベルトの各材 料の合計量にて比較した。さらに、耐久性は、規定内圧 を充填したタイヤをドラム上に、規定荷重およびスリッ プアングル 1°の条件下で載せて、8km/hの速度で24 時間走行させ、次いで荷重を規定荷重の10%増加したの ち、同様の速度で24時間走行させ、その後荷重を規定荷 重の10%増加したのち、同様の速度でタイヤ故障が発生 50 するまで走行させたときの走行距離にて評価した。この 5

評価も、従来タイヤを100 としたときの指数にて、表2 *【0019】

【表1】

に示した。

		従来911	比较扩介	発明タイヤユ	発明/12	
	コアストランドロシース	S	s	Z	Z	
燃土	シースストランドロシース	S	S	s	S	
方向	コード	S	s	s	\$	
	ラップフィラメント	z	z	z	Z	
コード径		100	140	100	100	
総強力		100	132	100	100	
シースフィラナントピゥチ長(キ)		1	i	1	1.1	

(#):コアストランドのシースフィラメントのピッチ長に対する

シースストランドのシースフィラメントのピッチ長の比

[0020]

【表2】

	従来9个	比較分件	発明がけし	発明9/12
プランジャー エネルギー	73	97	100	104
発熱温度	100	95	100	100
ベルト重量	100	82	100	100
ドラム耐久性	100	80	100	100

※図2に示した構造のコードを表3に示す仕様の下に製作 し、該コードを、図4に示したタイヤのベルトに打込み

数:14.0本/5cmで適用し、サイズ36.00R51の建設車両 用ラジアルタイヤを試作した。なお、コードの各ストラ 20 ンドを構成するスチールフィラメントには、0.23mm ゆを 用いた。かくして得られたタイヤについて、プランジャ ーエネルギー、発熱温度、ベルト重量および耐久性を、 実施例1と同様に測定または評価した。その結果を、表 4に示す。

[0022]

【0021】実施例2

【表3】

			従来分件	比較介	発明タイヤ1	発明9代2
	コナストランド	コア	S	S	Z	S
撚		シ− ス	S	s	Z	Z
方	シースストランド	コア	s	s	S	Z
B	9-XAF77F	ゲース	s	s	z	s
向	コード		z	Z	Z	Z
	ラックフィラナント		S	s	s	S
٦-	コード径		100	139	100	100
絵	強力		100	130	100	100
シース	745}>}ヒ 9 f	是(‡)	1	1	1	1

(*):コアストランドのシースフィラメントのピッチ長に対する

シースストランドのシースフィラメントのピッチ長の比

[0023] 【表4】

	従来911	比較介	発明タイヤ1	発明9/12
プランジャー エネルギー	71	98	100	92
発熱温度	100	95	100	100
ベルト重量	100	83	100	100
ドラム耐久性	100	81	100	100

7

図3に示した構造のコードを表5に示す仕様の下に製作し、該コードを、図4に示したタイヤのベルトに打込み数: 13.3本/5cmで適用し、サイズ36.00R51の建設車両用ラジアルタイヤを試作した。なお、コードの各ストランドを構成するスチールフィラメントには、0.175 mm ゆを用いた。かくして得られたタイヤについて、プランジャーエネルギー、発熱温度、ベルト重量および耐久性を、実施例1と同様に測定または評価した。その結果を、表6に示す。

[0025]

【表5】

		-	従来タイヤ	発明タイヤ
		<i>⊐7</i>	S	Z
	コアストランド	第1シース	S	Z
撚		第2シース	Z	S
方		37	S	S
_	シースストランド	第1シース	S	S
向		第2シース	z	Z
	コード		\$	S
	ラップフィラメント		Z	Z
3-	- ド径		100	100
総	強力		100	100
シース	スフィラナントピッチ長(キ)		1	1

(*):コアストランドのシースフィラメントのピッチ長に対するシースストランドのシースフィラメントのピッチ長の比

[0026]

【図1】

【表6】

	従来タイヤ	発明タイヤ
プランジャー エネルギー	75	100
発熱温度	100	100
ベルト重量	100	100
ドラム耐久性	100	100

[0027]

【発明の効果】この発明によれば、コード径を拡大することなしにコードの耐破断性を向上することができるため、このコードをタイヤのベルトに適用することによって、特に荒れ地での耐久性を向上させた、重荷重用タイヤに好適のタイヤを提供し得る。

8

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のコードを示す断面図である。

【図2】この発明のコードを示す断面図である。

10 【図3】この発明のコードを示す断面図である。

【図4】この発明に好適のタイヤ構造を示す断面図である。

【図5】 プランジャーテストの要領を示す模式図である.

【図6】 プランジャーテスト中のベルトの状態を示す模式図である。

【図7】コードを構成するストランド間でのフィラメント接触状態を示す模式図である。


【図8】 プランジャーエネルギーの測定要領を説明する 20 図である。

【符号の説明】


- 1, 1a コア
- 2, 2a シース
- 3 コアストランド
- 4 シースストランド
- 5 ラップフィラメント
- 6,6a シース
- 7 ビードコア
- 8 カーカス
- 30 9 ベルト
 - 10 トレッド

40

【図2】




【図3】



【図5】



【図7】



【手続補正書】

【提出日】平成6年11月7日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】なお、プランジャーエネルギーは、各タイヤに700 kPa の内圧を充填してから、図5に示したように、90mmかの頭部を有するプランジャーに各タイヤを押しつけてベルトが破断するまでエネルギーを、図8に斜線で示す面積で表したものであり、算出した各タイヤにおける面積を従来タイヤを100 としたときの指数にて、表2に示した。また、発熱温度は、タイヤに700 kPa の内圧を充填しかつ規定荷重を負荷した状態でタイヤをドラム上に載せ、室内温度:30℃および走行速度:8km/hの条件下で24時間走行させたのち、トレッドの内部温度を測定した。そして、ベルト重量は、ベルトの各材

料の合計量にて比較した。さらに、耐久性は、規定内圧を充填したタイヤをドラム上に、規定荷重およびスリップアングル1°の条件下で載せて、8km/hの速度で24時間走行させ、次いで荷重を規定荷重の10%増加したのち、同様の速度で24時間走行させ、その後荷重を規定荷重の10%増加したのち、同様の速度でタイヤ故障が発生するまで走行させたときの走行距離にて評価した。この評価も、従来タイヤを100としたときの指数にて、表2に示した。

【手続補正2】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0022 【補正方法】変更 【補正内容】 【0022】 【表3】

			従来が	比較分	発明9イ†1	発明9/12
П	m771718	コア	S	s	z	S
撚	コクストランド	シース	S	s	z	Z
	S 99155 P	37	S	s	s	Z
方	シースストランド	シース	S	s	s	S
向	コード		Z	z	Z	Z
	ラップフィラメント		S	s	S	S
ם-	コード径		100	139	100	100
総	強 力		100	130	100	100
シース	フィラメントピッチま	£(‡)	1	1	1	1

(*):コアストランドのシースフィラメントのピッチ長に対するシースストランドのシースフィラメントのピッチ長の比